2025 年 6 月 11 日

槟城供水机构:水压已超标 发林公寓应装水泵

（槟城11日讯）槟州供水机构总执行长拿督巴玛纳登指出，发林Fortune Court公寓主水管所检测水压，比国家水务委员会（SPAN）的最低水压标准高出114%，因此，公寓管理机构要求提高主水管水压，虽然看似是“低成本方案”，但实际上可能带来更多水供问题。

水压高出114%

巴玛纳登今日发文告说，该机构于6月3日在现场进行检查时，在供水至公寓的地面主水管检测获水压为每平方英寸30磅力（psi），这水压比国家水务委员会针对此类建筑设定的最低水压标准，即14 psi还高出114%。

“因此，为解决发林Fortune Court公寓高楼层住户对水压的投诉，公寓管理机构应在建筑物内安装水泵与屋顶吸水箱。”

他说，该公寓共有5层楼高，第一、二楼住户不会面对水压问题，因可从主水管直接获取供水。至于第三四五楼住户则依赖屋顶水箱供水，住户在白天高峰时段，用水往往比水箱补水速度更快，而水箱只能在夜间用水量较低时才得重新注满。

非公共供水问题

他说，该公寓的问题根源在于并未配备可在高峰时段将水泵送至屋顶水箱的水泵与吸水系统。若公寓管理机构安装这些系统，将有助于解决建筑物供水问题。

巴玛纳登指出，该机构于4月完成水务工程期间，曾经将水压调高至每平方英寸38磅力，但后来为调配及平衡发林地区供水，才将水压调整至30 psi

“其实若水压长期维持在38 psi更高，公寓低楼层老旧或阻塞水管极有可能随时出现爆裂或漏水情况，附近地区也可能面临类似问题，该机构目前已以30 psi的高水压供水予Fortune Court公寓，尽最大努力协助住户。”

他强调，该机构无法弥补主水管之后内部缺乏水泵与吸水系统问题，而公寓目前面对的供水问题属于建筑物内部管网问题，并非该机构的公共供水系统问题。

https://www.enanyang.my/news/20250611/State/701394