



威北爆水管檳島也受累

影響13萬用戶水供



■截至周二早上6时，排水作业仍在进行中。



■威北区一条水管爆裂，引发突发性水供中断。



■威北双溪罗甘区发生300毫米水管爆裂事故，涉及连接至1350毫米主输水管的排水管。

(北海、檳城13日讯) 威北双溪罗甘(Sungai Lokan) 凌晨发生300毫米水管爆裂事故，导致突发性水供中断，影响威北县、檳岛西南县及东北县共13万790名用户，面对低水压及断水。

檳州供水机构已启动紧急应对机制，维修工程于今日凌晨2时35分展开，预计晚上8时35分完成，长达18小时，并将分阶段恢复水供予受影响用户。

该机构总执行长拿督巴马纳登发文指出，有关300毫米水管于昨晚11时30分被发现破裂，导致当地甘榜发生水灾。该水管连接一条直径1350毫米的主要输水管。

維修18小時

为展开紧急维修工程，当局被迫暂停操作有关1350毫米输水管。该输水管主要负责将威北双溪赖滤水厂处理后的水，输送至北海的双管海底输水管道。

“由于主要输水管暂停运作，从双溪赖滤水厂输送至檳岛的水量暂时减少，导致部分地区

斷供或水壓低 涉及东北县的2个断水地点，分别是爱莲园(Island Glades)及爱莲玉(Island Park)。

西南县则有44个断水地点。

威北县则有3个断水地点，分别是瓜哥巴(Guar Kepah)、马克隆(Maklom)、阿罗美拉(Alor Merah)。

至于面对低水压的地点，全部在威北县，共有7个地点，分别是本那牙、瓜拉姆拉、柏玛当本达哈里(Permatang Bendahari)、Pulau Mertajam、甘榜峇九大(Kampung Bakau Tua)、瓜哥巴(Guar Kepah)、日落斗哇。

水压偏低，甚至完全没有水供。”

截至今年2时30分，维修团队进行准备工作，以展开焊接维修工程。

根据维修时间表，工程预计今晚8时35分完成。受影响地区的水供预计明天早上8时逐步恢复，届时可恢复至95%受影响用户。

该机构强调，当局正全力以赴，尽快恢复受影响地区的水供，并遵循国家水务委员会(SPAN)的相关要求。

当局呼吁受影响用户给予耐心与谅解，并对事故造成的不便深表歉意。



■维修团队展开焊接维修工程。



■檳供水机构已启动紧急应对机制，展开维修工程，预计周二晚上8时35分完成，并将分阶段恢复水供予受影响用户。