

## 浮罗山背落石砸破水管 槟供水机构正抢修

发布于 2021年08月20日



槟州供水机构正在进行水管修复工程，以尽量减少这次事故对浮罗山背供水服务的影响

(槟城20日讯) 巨石破坏了浮罗山背大湾桥 (Titi Kerawang) 原水取水口的水管，而槟州供水机构目前正进行水管修复工程，以尽量减少这次事故对浮罗山背供水服务的影响。

槟州供水机构首席执行官拿督杰瑟尼今日在文告中说，这次事故是因恶劣天气导致的落石所致，落下的巨石破坏了一个150毫米及一个225毫米的原水水管。

他指出，槟州供水机构 (PBAPP) 从今日起已动员其紧急水管抢救小组修复位于浮罗山背大湾桥取水口 (Titi Kerawang water intake) 的2个破损的原水水管。

“这些水管将原水从取水口，输送到位于下游约500公尺的槟榔河滤水厂 (Sungai Pinang WTP)。因此，槟榔河滤水厂的产能，已经受此事故的影响。”

他说，槟榔河滤水厂平均每天生产1290万公升 (MLD) 的净水，主要用于分配给浮罗山背区的用水户。

他也说，槟州供水机构启动了一项应急计划，即从公巴及直落巴巷的泵站抽取额外的净水，以尽量减少这次事故对浮罗山背供水服务的影响。

与此同时，槟州供水机构的水槽车团队随时待命，为居住在地势较高或处于水管末端 (EOL) 区的消费者，提供净水。

同时，槟州供水机构的紧急水管抢修小组已被部署到林区，以快速实施最合理的解决方案，重新连接破损的水管。



“我们会尽快修好水管，并使浮罗山背的供水服务正常化。需要帮助的用水户，可联系我们的24小时呼叫中心 (电话号码：04 255 8255) 。”

槟州供水机构将不时更新及提供有关浮罗山背大湾桥取水口的紧急原水水管修复工程的最新资讯。

落下的巨石破坏了一个150毫米及一个225毫米的水管。