

发布于 2025 年 06 月 11 日 11 时 59 分

## 发林Fortune Court公寓水压争议 供水机构：应装水泵解决



（槟城11日讯）针对发林Fortune Court公寓高楼层住户反映水压不足问题，槟州供水控股有限公司（PBAHB）及槟州供水机构（PBAPP）首席执行官拿督巴玛纳登今日强调，唯有安装合适的水泵与吸水箱系统，才能从根本上改善高楼层供水困境。

他说，该区水压已达30 psi，远高于国家水务委员会（SPAN）所规定的最低标准14 psi，显示问题根源在于建筑内部未安装水泵与吸水箱系统。

他指出，槟州供水机构于本月3日实地检测Fortune Court地面主水管时，确认水压为30 psi，并有公寓管理单位代表在场见证。相比SPAN制定的标准，该水压高出114%，已属高水压供应范围。

“水压不是问题，真正挑战在于高楼层水箱于日间高峰用水时段无法及时补水，这说明公寓内部缺乏有效水泵与吸水设备，才导致供水中断。”

他表示，Fortune Court为5层建筑，第1与第2楼住户可直接从主水管取水，供水正常；第3至第5楼则依靠屋顶水箱供水，若无设置适当水泵，水箱难以在高峰时段即时补满，便会出现断水情况。

拿督巴玛纳登也提醒，曾有住户建议进一步提高水压，作为“低成本方案”，但此举反而可能导致低楼层老旧管线爆裂、漏水风险上升，并冲击发林区其他地点的供水稳定性。

“我们曾短暂将水压提升至38 psi，但基于整体区域水供平衡与安全考量，已调整回30 psi。若长期维持过高水压，对老化管道与邻近区域恐构成更大压力。”

他强调，PBAPP已在公众水供系统层面尽力而为，当前问题属于建筑物内部设施不足所致，应由公寓管理机构负责处理。

<https://www.orientaldaily.com.my/news/north/2025/06/11/739382>