

2021年9月29日

槟州供水控股有限公司(PBA Holdings Bhd)及 槟州供水机构(PBAPP) 首席执行员 拿督杰瑟尼 新闻稿

土崩威胁:避免在倾盆大雨时使用眼镜池水库(Guillemard Reservoir)附近的蜿蜒 道路

- 连绵不断的大雨导致水池路的一个路段(丹绒武雅眼镜池水库下坡的蜿蜒道路) 在今天早上发生土崩。
- 1.5 公里的路段暂时关闭,以进行紧急的道路碎石清理工作。该路段将在今天 晚些时候完成工作后重新开放。

槟城,星期三,2021年9月29日: 自昨晚以来持续不断的豪雨,造成丹绒武雅眼镜 池水库(Guillemard Reservoir)下坡的蜿蜒路段发生土崩。

在昨晚约9时30分,一段高10公尺、宽9公尺的山坡地带(距离眼镜池水库约50公 尺)坍塌了。碎石散落在其中一边约 10 公尺的车道。

今天有一段约 1.5 公里的路段(从 Puncak Erskine 公寓直到靠近陈日昇路)暂时关闭, 以让路进行紧急的道路碎石清理工作。公共工程局(JKR)及槟州供水机构(PBAPP) 人员也在场。

道路将在今天晚些时候完成清理工作后,重新开放让公众使用。

在倾盆大雨时应避免使用这条路

建议道路使用者避免在雨季时使用水池路的蜿蜒路段(眼镜池水库下坡)。请改用丹 绒武雅路,以便在丹绒武雅及丹绒道光之间更安全地通行。

暂且避免使用水池路的这个路段有3个理由:

- 1. 这是一条蜿蜒的山坡路段,两边路肩陡峭,分为上坡及下坡。此前,暴风雨曾 导致该路段发生多次的土崩,尤其在连续倾盆大雨后,随时可能有发生土崩的 威胁存在着。
- 2. 由于槟州供水机构需要在发生土崩的地段进行斜坡修复工程,因此,可能在未 来的3个月会间歇性关闭该路段的其中一个车道。

Landslide threat: Avoid using the winding road near the Guillemard Reservoir during heavy downpours



3. 槟州供水机构也将进行斜坡勘察作业,并可能在沿着此路段的其他地点进行额外的斜坡加固工程,以防止再次发生土崩。

槟州供水机构对造成的任何不便,深表歉意。我们寻求公众,特别是居住在丹绒武雅和丹绒道光的日常通勤者的合作和理解,以在大雨期间和大雨之后优先考虑公共安全。

谢谢。

文告发出 : Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah

企业通讯部

电邮 : <u>syarifah@pba.com.my</u>





