

2019年6月25日

檳州供水控股有限公司
及檳州供水机构
首席执行官
拿督杰森尼

新闻稿

威北雙溪賴濾水廠發生主要管道爆裂事件：所有用水戶的供水將從今日下午 3 時開始正常化

- 一條 1100 毫米的淨水水管于下午 5 時 30 分爆裂。這導致第 10 配套及第 11 配套的濾水處理模塊得暫時被關閉。
- 此不測事故導致特定地區的約 20 萬註冊用水戶面對低水壓或非計劃性供水影響。
- 國家水務委員會（SPAN）為修復直徑 600 毫米以上的供水管所引起的非計劃性供水影響，所設下的關鍵績效指標（KPI）是 48 小時。檳州供水機構（PBAPP）員工計劃于 24 小時內讓供水恢復如常。

檳城，星期二，2019 年 6 月 25 日：威中、威南及檳島約 20 萬用水戶的供水將從今日下午 3 時開始分階段正常化。

這些用水戶因檳州最大的濾水廠，即雙溪賴濾水廠（WTP）發生一宗主要管道爆裂事故，而面對低水壓或供水中斷問題。

在昨日下午 5 時 30 分，雙溪賴濾水廠一條 1100 毫米的地下淨水水管爆裂，導致第 10 配套及第 11 配套的濾水處理模塊被關閉，以讓路進行維修工作。

此不測事故導致雙溪賴濾水廠的產量，下跌了 21.5%（約 2 億 3000 萬公升的每日供水量或 MLD），而影響了供水服務。

檳州供水機構（PBAPP）員工當下已啟動緊急修復工作。

無論如何，該損壞的水管是深埋在路面底下約 3 公尺深，靠近建築結構。必須進行謹慎的挖掘工作，以在不進一步對損壞水管或建築物造成影響下，觸及並隔離該水管。

以下是計劃進行的挖掘工作：

1. 凌晨 1 時至清晨 5 時：
針對 1100 毫米的水管展開地底修復工作，包括切割、焊接和重新封起有關水管。
2. 清晨 5 時至早上 11 時：
重新調試因水管爆裂而被關閉的第 10 配套及第 11 配套的濾水處理模塊。
3. 下午 3 時開始
威中、威南和檳島所有受影響的用水戶的供水，分階段正常化。

檳州供水機構（PBAPP）對於任何不便之處，表示歉意。無論如何，請注意這是非計劃性供水影響事故。

也請注意國家水務委員會（SPAN）為修復直徑 600 毫米以上的供水管所引起的非計劃性供水影響，所設下的關鍵績效指標（KPI）是 48 小時。而在這次的事故上，檳州供水機構員工正努力在 24 小時內讓供水恢復如常。

謝謝。

文告發出： Puan Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah
企業通訊部

電話： 04-200 6607

電郵： syarifah@pba.com.my